Scheda n° **COMUNE DI SANTA FIORA (GR)** SCHEDATURA DI RILEVAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL **CENTRO STORICO DI SANTA FIORA PIAZZA DEL BORGO, 11** Via/Piazza: Foglio: 22 Particella: 631 Data rilevamento VIA SGUAZZA, 6-8 03/06/2013 localizzazione su C.T.R. Localizzazione su mappa catastale **VINCOLI** ☐ vincolo monumentale (art. 10 D.Lgs 42/04) Presente al: Catasto Leopoldino ☐ vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) **CARATTERI DELL'EDIFICIO INFORMAZIONI GENERALI COPERTURA** D'angolo Due falde inclinate tipologia edificio tipologia articolazione volumetrica Volume unico Laterizio gronda destinazione d'uso prevalente abitativa manto Coppi e tegole **MURATURA PERIMETRALE APERTURE** superficie facciata In pietra infissi In legno dispositivi di oscuramento angolari assenti Persiane in legno marca piani e/o marca davanzali assenti riquadrature In pietra **ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI ALTERAZIONI TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE** ampliamenti e/o scale esterne sopraelevazioni incongrui realizz.ne di terrazze/balconi terrazze/balconi П forno manto di copertura difforme loggiato e/o porticato aggiunta di tettoie e simili altro modifica aperture \boxtimes Infissi di materiale incongruo \boxtimes Ricorsi e riquadrature in Altro laterizio fronte via Sguazza **STATO DI CONSERVAZIONE VALORE STORICO-ARCHITETTONICO** valutazione delle alterazioni Significative valore storico-architettonico buono stato di conservazione buono

	CLASSIFICAZIONE EDIFICI
CLASSE 1	CLASSE 4
CLASSE 2	CLASSE 5
CLASSE 3	CLASSE 6
Attività consentite: esclusivamente quelle consntite dalle N.T.A. per i "Tessuti antichi"	
Ulteriori norme:	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA









Foto 03 Foto 04