



<b>Scheda n°</b>		<b>COMUNE DI SANTA FIORA (GR)</b>	
<b>C2-01</b>		<b>SCHEDATURA DI RILEVAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL CENTRO STORICO DI SANTA FIORA</b>	
<b>ZONA: C</b>	<b>SETTORE: C2</b>	<b>Via/Piazza:</b>	<b>VIA DEI MULINI, 2 PIAZZA DEL MAGGIO, 1-2</b>
Data rilevamento: 05/06/2013		<b>Foglio: 22 Particella: 525-526</b>	
			
localizzazione su C.T.R.		Localizzazione su mappa catastale	
<b>VINCOLI</b>			
<input type="checkbox"/> vincolo monumentale (art. 10 D.Lgs 42/04) <input type="checkbox"/> vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)		Presente al: <b>Catasto Leopoldino</b>	
<b>CARATTERI DELL'EDIFICIO</b>			
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>		<b>COPERTURA</b>	
<b>tipologia edificio</b>	Terminale in linea	<b>tipologia</b>	Due falde inclinate
<b>articolazione volumetrica</b>	Volume unico	<b>gronda</b>	Legno
<b>destinazione d'uso prevalente</b>	abitativa	<b>manto</b>	Coppi e tegole
<b>MURATURA PERIMETRALE</b>		<b>APERTURE</b>	
<b>superficie facciata</b>	In pietra-intonaco	<b>infissi</b>	In legno
<b>angolari</b>	assenti	<b>dispositivi di oscuramento</b>	assenti
<b>marca piani e/o marca davanzali</b>	assenti	<b>riquadature</b>	In pietra
<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI</b>		<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE</b>	
<b>scale esterne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ampliamenti e/o sopraelevazioni incongrui</b>	<input type="checkbox"/>
<b>terrazze/balconi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>realizz.ne di terrazze/balconi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>forno</b>	<input type="checkbox"/>	<b>manto di copertura difforme</b>	<input type="checkbox"/>
<b>loggiato e/o porticato</b>	<input type="checkbox"/>	<b>aggiunta di tettoie e simili</b>	<input type="checkbox"/>
<b>altro</b>		<b>modifica aperture</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Infissi di materiale incongruo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Altro</b>	
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		<b>VALORE STORICO-ARCHITETTONICO</b>	
<b>valutazione delle alterazioni</b>	Significative	<b>valore storico-architettonico</b>	ottimo
<b>stato di conservazione</b>	buono		

## CLASSIFICAZIONE EDIFICI

 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSE 6

**Attività consentite:** esclusivamente quelle consentite dalle N.T.A. per i "Tessuti antichi"

**Ulteriori norme:**

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 01



Foto 02



Foto 03




Foto 04



Foto 05



Foto 06



Foto 07



Foto 08



Foto 09