

Scheda n°
48-05


DATA RILEVAMENTO:
06/08/2012

COMUNE DI SANTA FIORA (GR)

**SCHEDATURA DI RILEVAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE IN TERRITORIO RURALE**

Località/via: **VIA DELLE VIGNE, 8-10-12-14** Foglio: **48** Particella: **A- 45-46-47**


Toponimo: **CONVENTO DELLA SS. TRINITA'**



localizzazione su C.T.R.



foto di insieme



localizzazione su mappa catastale

VINCOLI

- vincolo monumentale (art. 10 D.Lgs 42/04)
- vincolo paesaggistico (art. 136 D.Lgs 42/04)
- vincolo paesaggistico - ex Galasso (art. 142 D.Lgs 42/04)
- S.I.C. - S.I.R.

- A.R.P.A. - A.R.
- vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)
- Pericolosità idraulica: classe 1
- Vulnerabilità della falda: classe 3
- Pericolosità geomorfologica: classe 2

CARATTERISTICHE DELL'AGGREGATO

tipologia insediamento: chiesa/monastero	Presente al Catasto Leopoldino
articolazione volumetrica: nucleo o complesso edilizio	
localizzazione: insediamento di mezza costa	
modello insediativo: edifici posti lungo strada	

CARATTERI DEGLI EDIFICI			
	Edificio A	Edificio B	Edificio C
INFORMAZIONI GENERALI			
tipologia edificio	chiesa/monastero	-----	-----
articolazione volumetrica	più volumi integrati	-----	-----
destinazione d'uso prevalente	religiosa	-----	-----
COPERTURA			
tipologia	composita	-----	-----
gronda	mista	-----	-----
manto	coppi e tegole	-----	-----
MURATURA PERIMETRALE			
superficie facciata	mista	-----	-----
angolari	in pietra	-----	-----
marca piani e/o marca davanzi	non presenti	-----	-----
APERTURE			
infissi	legno	-----	-----
dispositivi di oscuramento	misti	-----	-----
riquadrate	miste	-----	-----
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI			
scale esterne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
balconi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
forno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
loggiate e/o porticato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
altro	Ampliamenti d'epoca non dissonanti – campanile - fontanile		
MODIFICHE E MANOMISSIONI ESTERNE			
ampliamenti e/o sopraelevazioni incongrui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
realizzazione di terrazze e balconi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
manto di copertura difforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aggiunta di tettoie e simili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di materiale incongruo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
altro	avvolgibili in PVC		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE E STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO			
valutazione delle alterazioni	significative	-----	-----
stato di conservazione	buono	-----	-----
VALORE STORICO-ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO			
valore storico-architettonico	eccellente	-----	-----

CLASSIFICAZIONE EDIFICI		
EDIFICIO A	<input type="checkbox"/> CLASSE 1	<input type="checkbox"/> CLASSE 4
	<input type="checkbox"/> CLASSE 2	<input type="checkbox"/> CLASSE 5
	<input type="checkbox"/> CLASSE 3	<input type="checkbox"/> CLASSE 6
	Attività consentite: Le attività previste nella Scheda Norma P.U. 03	
Ulteriori norme: Sul complesso edilizio si applicano anche le prescrizioni di cui alla Scheda Norma P.U. 03. La zona della chiesa (particella A sulla mappa Catastale) è classificata in Classe 1, la restante parte del complesso edilizio è classificata in Classe 3		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06



Foto 07



Foto 08



Foto 09



Foto 10



Foto 11



Foto 12