



Scheda n° <b>57-01</b>	<b>COMUNE DI SANTA FIORA (GR)</b>	
	<b>SCHEDATURA DI RILEVAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN TERRITORIO RURALE</b>	
DATA RILEVAMENTO: 17/09/2012	Località/via:	Foglio: <b>57</b> Particella: <b>71</b>
	Toponimo:	<b>MOLINO DELLA MARRA</b>



localizzazione su C.T.R.

foto di insieme



localizzazione su mappa catastale

<b>VINCOLI</b>	
<input type="checkbox"/> vincolo monumentale (art. 10 D.Lgs 42/04) <input type="checkbox"/> vincolo paesaggistico (art. 136 D.Lgs 42/04) <input checked="" type="checkbox"/> vincolo paesaggistico - ex Galasso (art. 142 D.Lgs 42/04) <input checked="" type="checkbox"/> S.I.C. - S.I.R.	<input type="checkbox"/> A.R.P.A. - A.R. <input checked="" type="checkbox"/> vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) Pericolosità idraulica: classe 4 Vulnerabilità della falda: classe 3 Pericolosità geomorfologica: classe 2
<b>CARATTERISTICHE DELL'AGGREGATO</b>	
tipologia insediamento: <b>casa colonica</b>	Presente al <b>Catasto all'Impianto</b>
articolazione volumetrica: <b>edificio isolato</b>	
localizzazione: <b>insediamento di pianura</b>	
modello insediativo: <b>edifici posti lungo strada</b>	

CARATTERI DEGLI EDIFICI			
	Edificio A	Edificio B	Edificio C
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>			
tipologia edificio	molino	-----	-----
articolazione volumetrica	più volumi integrati	-----	-----
destinazione d'uso prevalente	in abbandono	-----	-----
<b>COPERTURA</b>			
tipologia	a due falde inclinate	-----	-----
gronda	cotto	-----	-----
manto	coppi e tegole	-----	-----
<b>MURATURA PERIMETRALE</b>			
superficie facciata	opus incertus	-----	-----
angolari	non presenti	-----	-----
marca piani e/o marca davanzi	non presenti	-----	-----
<b>APERTURE</b>			
infissi	legno	-----	-----
dispositivi di oscuramento	non presenti	-----	-----
riquadrate	in pietra	-----	-----
<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI</b>			
scale esterne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
balconi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
forno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
loggiate e/o porticato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
altro	Antica ruota in pietra giacente nel letto del fiume Fiora		
<b>MODIFICHE E MANOMISSIONI ESTERNE</b>			
ampliamenti e/o sopraelevazioni incongrui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
realizzazione di terrazze e balconi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
manto di copertura difforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aggiunta di tettoie e simili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
modifica aperture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di materiale incongruo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
altro	Ampliamento d'epoca non dissonante		
<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE E STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO</b>			
valutazione delle alterazioni	leggere	-----	-----
stato di conservazione	pessimo	-----	-----
<b>VALORE STORICO-ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO</b>			
valore storico-architettonico	medio	-----	-----

CLASSIFICAZIONE EDIFICI		
EDIFICIO A	<input type="checkbox"/> CLASSE 1	<input type="checkbox"/> CLASSE 4
	<input type="checkbox"/> CLASSE 2	<input type="checkbox"/> CLASSE 5
	<input type="checkbox"/> CLASSE 3	<input type="checkbox"/> CLASSE 6
	<b>Attività consentite:</b> Le attività previste dalle N.T.A. (Titolo VII Capo I) per l'Ambito del Territorio Rurale al quale appartiene l'edificio(i) schedato(i)	
<b>Ulteriori norme:</b> è consentita solamente la ricostruzione ai sensi dell'art. 80 delle N.T.A.		

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06



Foto 07



Foto 08